



Certificado de Revisión de Redes de Agua (Columna Seca)

Empresa: **CLIENTE S.A.**
Edificio: **EDIFICIO QUINTO**

COD	Emplazamiento / Situación	Comentarios	RV
0223	SIAMESA TOMA FACHADA C/BEATRIZ DE BOBADILLA Nº 18		
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Accesibilidad	CORRECTO	
102	Señalización	CORRECTO	
103	Buen Estado de Juntas	CORRECTO	
104	Adecuada Conectividad de Racores	CORRECTO	
105	Estado de Conservacion	CORRECTO	

COD	Emplazamiento / Situación	Comentarios	RV
0224	SIAMESA TOMA FACHADA C/ALMANSA Nº 105		
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Accesibilidad	CORRECTO	
102	Señalización	CORRECTO	
103	Buen Estado de Juntas	CORRECTO	
104	Adecuada Conectividad de Racores	CORRECTO	
105	Estado de Conservacion	INCORRECTO	

COD	Emplazamiento / Situación	Comentarios	RV
0226	SIAMESA TOMA FACHADA C/BEATRIZ DE BOBADILLA Nº 14		
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Accesibilidad	CORRECTO	
102	Señalización	CORRECTO	
103	Buen Estado de Juntas	CORRECTO	
104	Adecuada Conectividad de Racores	CORRECTO	
105	Estado de Conservacion	INCORRECTO	

COD	Emplazamiento / Situación	Comentarios	RV
0227	ACOMETIDA GENERAL CONTADOR C/ BEATRIZ DE BOBADILLA Nº 14		
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Accesibilidad	CORRECTO	
102	Señalización	CORRECTO	
103	Buen Estado de Juntas	CORRECTO	
104	Adecuada Conectividad de Racores	CORRECTO	
105	Estado de Conservacion	INCORRECTO	

COD	Emplazamiento / Situación	Comentarios	RV
0228	ACOMETIDA GENERAL CONTADOR C/ BEATRIZ DE BOBADILLA Nº 14		
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Accesibilidad	CORRECTO	
102	Señalización	CORRECTO	
103	Buen Estado de Juntas	CORRECTO	
104	Adecuada Conectividad de Racores	CORRECTO	
105	Estado de Conservacion	INCORRECTO	

Leyenda Resultado de la Verificación: R Reparar U Urgente M Muy Urgente
Leyenda Tabajos Realizados: RV Revisado SI =

Total Nº de Columnas Secas: 5