



Certificado de Revisión de los Sistemas de detección de CO

Empresa: **CLIENTE S.A.**
Edificio: **EDIFICIO SEPTIMO**

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Det.	Nº Mot.	Fabricante Marca / Modelo
0001	EDIFICIO Nº 6 - GARAJE	■	1	2	1	DURAN - 300D

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 GARAJE

Cód	Descripción	Verificación de la Central	Resultado
101	Comprob. Activacion Zonas		INCORRECTO R
102	Comprob.Marcha Motores Extraccion		INCORRECTO R
103	Comprob.Umbral de Disparo		INCORRECTO R
Cód	Descripción	Verificación de los Elementos	Resultado
201	Activar Detectores uno a uno		INCORRECTO R
202	Comprobar vida del semiconductor		INCORRECTO R
203	Comprobar filtros		NO SE APLICA
204	Comprobar tubos de aspiracion		NO SE APLICA

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Det.	Nº Mot.	Fabricante Marca / Modelo
0002	EDIFICIO Nº 8 - GARAJE	■	1	2	1	DURAN - 300D

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 GARAJE EDIFICIO Nº 8

Cód	Descripción	Verificación de la Central	Resultado
101	Comprob. Activacion Zonas		INCORRECTO R
102	Comprob.Marcha Motores Extraccion		INCORRECTO R
103	Comprob.Umbral de Disparo		INCORRECTO R
Cód	Descripción	Verificación de los Elementos	Resultado
201	Activar Detectores uno a uno		INCORRECTO R
202	Comprobar vida del semiconductor		INCORRECTO R
203	Comprobar filtros		NO SE APLICA
204	Comprobar tubos de aspiracion		NO SE APLICA

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Det.	Nº Mot.	Fabricante Marca / Modelo
0004	EDIFICIO Nº 10 - GARAJE	■	1	2	1	DURAN - 300D

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 GARAJE EDIFICIO Nº 10

Cód	Descripción	Verificación de la Central	Resultado
101	Comprob. Activacion Zonas		INCORRECTO R
102	Comprob.Marcha Motores Extraccion		INCORRECTO R
103	Comprob.Umbral de Disparo		INCORRECTO R
Cód	Descripción	Verificación de los Elementos	Resultado
201	Activar Detectores uno a uno		INCORRECTO R
202	Comprobar vida del semiconductor		INCORRECTO R
203	Comprobar filtros		NO SE APLICA
204	Comprobar tubos de aspiracion		NO SE APLICA

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Det.	Nº Mot.	Fabricante Marca / Modelo
0005	EDIFICIO Nº 12 - GARAJE	■	1	2	1	DURAN - 300D

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 GARAJE EDIFICIO Nº 12

Cód	Descripción	Verificación de la Central	Resultado
101	Comprob. Activacion Zonas		INCORRECTO R
102	Comprob.Marcha Motores Extraccion		INCORRECTO R
103	Comprob.Umbral de Disparo		INCORRECTO R

Lunes, 23 de Abril de 2001

Pág 1 de 2

Legenda Tabajos Realizados: RV Revisado SI = ■

prueba de registro mercantil

Cód	Descripción Verificación de los Elementos	Resultado
201	Activar Detectores uno a uno	INCORRECTO R
202	Comprobar vida del semiconductor	INCORRECTO R
203	Comprobar filtros	NO SE APLICA
204	Comprobar tubos de aspiracion	NO SE APLICA

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Det.	Nº Mot.	Fabricante Marca / Modelo
0006	EDIFICIO Nº 18 - GARAJE	■	1	2	1	DURAN - 300D

 Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 GARAJE EDIFICIO Nº 18

Cód	Descripción Verificación de la Central	Resultado
101	Comprob. Activacion Zonas	INCORRECTO R
102	Comprob.Marcha Motores Extraccion	INCORRECTO R
103	Comprob.UmbraI de Disparo	INCORRECTO R

Cód	Descripción Verificación de los Elementos	Resultado
201	Activar Detectores uno a uno	INCORRECTO R
202	Comprobar vida del semiconductor	INCORRECTO R
203	Comprobar filtros	NO SE APLICA
204	Comprobar tubos de aspiracion	NO SE APLICA

Leyenda Resultado de la Verificación: R Reparar U Urgente M Muy Urgente

Total Nº de Centrales: 5