



## CERTIFICADO DE REVISIÓN

c/ Del Polo Sur,9  
 Tfn: (91) 123 11 25 - 888 22 44  
 28018 MADRID

D...**Antonio Marín Santos**, Ingeniero Técnico en representación de la Empresa **EXTINTORES MULTISOF, SL**  
 Empresa autorizada para retimbrar extintores de incendios, según el reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1.244/1979, de 4 de Abril, con el nº REX 1.

### **CERTIFICA:**

Que con fecha ....**de hoy**..., han sido revisados, los extintores de ncendios que a continuación detallamos más abajo, instalados en .....La casa del Cliente.....  
 domicilio .....**Madrid**....., Población.....**Madrid**.....

Cliente: <b>CLIENTE S.A.</b>					Ubicación: <b>EDIFICIO PRIMERO</b>				
Cod. Extint.	Nº Placa	Fecha de Fabricac.	Fecha Ult Retimbra.	Fabricante	Agente Ext. / Peso	Gas Impul.	Trabajos R. RV * RC * RT	Eficacia	Observaciones
<b>0001</b>	2102158	Sep-1995	Jul-2001		POLVO 6	N2	■	13A89B	<b>Fuera de Normativa</b>
Situación / Emplazamiento: <b>SALA DECALDERAS</b>									
Cód	Descripción Verificación de Equipos								Resultado
101	Estado aparente de conservación/pintura								NO SE APLICA
102	Seguros y Precintos								REPARAR
103	Inscripciones / instrucciones de Uso								CORRECTO
104	Estado de Cuerpo / Recipiente								SUSTITUIR
105	Estado de la Manguera / Conexiones								CORRECTO
106	Válvulas / Accionamiento								NEGACIÓN
107	Boquilla / Bocina difusora								CORRECTO
108	Estado de Carga. Peso Extintor								CORRECTO
109	Estado de la Carga. Presion Extintor								INCORRECTO ■
111	Cartulina / etiqueta de revisión. Fecha. Nombre								CORRECTO
112	Fuera de Normativa								CORRECTO
113	Retimbrado (cada 5 años)								CORRECTO
114	Descargado								CORRECTO
115	Extintor Adecuado al Riesgo								CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de la Protección								Resultado
201	Accesibilidad								CORRECTO
202	Visibilidad / señalización								CORRECTO
203	Agente extintor adecuado								REPARAR
204	Instalacion y altura correcta								CORRECTO
205	Cristal Armario								NO SE APLICA
206	Adhesivo Rompase								CORRECTO

**Sábado, 3 de Noviembre de 2001**

Leyenda Tabajos Realizados: RV

SI = ■ A Realizar: RC Recargar

SI = ■ RT Retimbrar

SI = ■

**Pág 1 de 2**



## CERTIFICADO DE REVISIÓN

c/ Del Polo Sur,9  
 Tfn: (91) 123 11 25 - 888 22 44  
 28018 MADRID

D...**Antonio Marín Santos**, Ingeniero Técnico en representación de la Empresa **EXTINTORES MULTISOF, SL**  
 Empresa autorizada para retimbrar extintores de incendios, según el reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1.244/1979, de 4 de Abril, con el nº REX 1.

### **CERTIFICA:**

Que con fecha ....**de hoy**..., han sido revisados, los extintores de ncendios que a continuación detallamos más abajo, instalados en .....La casa del Cliente.....  
 domicilio .....**Madrid**....., Población.....**Madrid**.....

Cliente: **CLIENTE S.A.** Ubicación: **EDIFICIO PRIMERO**

Cod. Extint.	Nº Placa	Fecha de Fabricac.	Fecha Ult Retimbra.	Fabricante	Agente Ext. / Peso	Gas Impul.	Trabajos R.			Eficacia	Observaciones
							RV	RC	RT		
0002	2102156	Sep-1995	Jul-2001		POLVO 6	N2	■			13A89B	Fuera de Normativa

Situación / Emplazamiento: SALA DECALDERAS

Cód	Descripción Verificación de Equipos	Resultado
101	Estado aparente de conservación/pintura	CORRECTO
102	Seguros y Precintos	CORRECTO
103	Inscripciones / instrucciones de Uso	CORRECTO
104	Estado de Cuerpo / Recipiente	CORRECTO
105	Estado de la Manguera / Conexiones	CORRECTO
106	Válvulas / Accionamiento	CORRECTO
107	Boquilla / Bocina difusora	CORRECTO
108	Estado de Carga. Peso Extintor	CORRECTO
109	Estado de la Carga. Presion Extintor	INCORRECTO <span style="color: red;">■</span>
111	Cartulina / etiqueta de revisión. Fecha. Nombre	CORRECTO
112	Fuera de Normativa	CORRECTO
113	Retimbrado (cada 5 años)	CORRECTO
114	Descargado	CORRECTO
115	Extintor Adecuado al Riesgo	CORRECTO

  

Cód	Descripción Verificación de la Protección	Resultado
201	Accesibilidad	CORRECTO
202	Visibilidad / señalización	CORRECTO
203	Agente extintor adecuado	CORRECTO
204	Instalacion y altura correcta	CORRECTO
205	Cristal Armario	CORRECTO
206	Adhesivo Rompase	CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación:  
■ Reparar ■ Urgente ■ Muy Urgente

**Total Nº de Extintores: 2**

**Sábado, 3 de Noviembre de 2001**

Leyenda Tabajos Realizados: RV SI = ■ A Realizar: RC Recargar SI = ■ RT Retimbrar SI = ■