



Certificado de Revisión de Iluminación de Emergencia

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO NÚMERO 11**

Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0001	SOTANO 1 PLAZA 133	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0002	SOTANO 1 PLAZA 132	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0003	SOTANO 1 ASEOS	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0004	SOTANO 1 ASCENSOR	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0005	SOTANO 1 PLAZA 136	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0006	SOTANO 1 PLAZA 138	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0007	SOTANO 1 PLAZA 129	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0008	SOTANO 1 PLAZA 126	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0009	SOTANO 1 PLAZA 118	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0010	SOTANO 1 PLAZA 110	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO

Martes, 10 de Abril de 2001

Pág 1 de 3

Leyenda Tabajos Realizados: RV Revisado SI = ■

prueba de registro mercantil

Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0011	SOTANO 1 PLAZA 113	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0012	SOTANO 1 PLAZA 112	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0013	SOTANO 1 PLAZA 102	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0014	SOTANO 2 PLAZA ASEOS	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0015	SOTANO 2 ASCENSOR	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0016	SOTANO 2 PLAZA 233	DAIXALUX	65	■	AVERIADA
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				INCORRECTO R
0017	SOTANO 2 PLAZA 218	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0018	SOTANO 2 PLAZA 232	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0019	SOTANO 2 PLAZA 236	DAIXALUX	65	■	AVERIADA
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				INCORRECTO R
0020	SOTANO 2 PLAZA 212	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
0021	SOTANO 2 PLAZA 229	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO

Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0022	SOTANO 2 PLAZA 226	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0023	SOTANO 2 PLAZA 222	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0024	SOTANO 2 PLAZA 218	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0025	SOTANO 2 PLAZA 233	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0026	SOTANO 2 PLAZA 232	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0027	SOTANO 2 PLAZA 211	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO
Cod	Situación	Tipo	Lux	RV	Notas / Observaciones
0028	SOTANO 2 PLAZA 201	DAIXALUX	65	■	
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Verificar lamparas				CORRECTO
102	Verificar estado				CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación: **R** Reparar **U** Urgente **M** Muy Urgente

Total Nº de Elementos: 28