



Certificado de Revisión de Redes de Agua (Hidrantes)

Empresa: **CLIENTE S.A.**
Edificio: **EDIFICIO QUINTO**

COD	Emplazamiento / Situación	Tipo	RV	Comentarios
0222	C/BEATRIZ DE BOADILLA Nº 16	45 MM	■	
Cód	Descripción de la Verificación			Resultado
101	Estado General, pintura, sin corrosión			CORRECTO
102	Estado de la soportación, anclajes, etc			CORRECTO

COD	Emplazamiento / Situación	Tipo	RV	Comentarios
0225	C/ALMANSA Nº 103	45 MM	■	
Cód	Descripción de la Verificación			Resultado
101	Estado General, pintura, sin corrosión			CORRECTO
102	Estado de la soportación, anclajes, etc			CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación: **R** Reparar **U** Urgente **M** Muy Urgente
Leyenda Tabajos Realizados: **RV** Revisado **SI** = ■

Total Nº de Hidrantes: 2