



Certificado de Revisión de Detectores de CO

(Sistemas de Detección de CO)

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO SEPTIMO**

COD	Emplazamiento / Situación	Marca / Modelo			
0001	EDIFICIO Nº 6 - GARAJE	DURAN - 300D			
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	ID	Zona
0001	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0002	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0002	EDIFICIO Nº 8 - GARAJE	DURAN - 300D			
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	ID	Zona
0001	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0002	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0004	EDIFICIO Nº 10 - GARAJE	DURAN - 300D			
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	ID	Zona
0001	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0002	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0005	EDIFICIO Nº 12 - GARAJE	DURAN - 300D			
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	ID	Zona
0001	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0002	GARAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Activar Detector	CORRECTO			
102	Comprobar vida del semiconductor	CORRECTO			
103	Comprobar filtros	CORRECTO			
0006	EDIFICIO Nº 18 - GARAJE	DURAN - 300D			

COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	ID	Zona
0001	GARAJE	■	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación			Resultado	
101	Activar Detector			CORRECTO	
102	Comprobar vida del semiconductor			CORRECTO	
103	Comprobar filtros			CORRECTO	
0002	GARAJE	■	SEMICONDUCTOR	DURAN	0001
Cód	Descripción de la Verificación			Resultado	
101	Activar Detector			CORRECTO	
102	Comprobar vida del semiconductor			CORRECTO	
103	Comprobar filtros			CORRECTO	

Leyenda Resultado de la Verificación:

R Reparar **U** Urgente **M** Muy Urgente

Total Nº de Centrales: 5

Total Nº de Detectores de CO: 10