



# Certificado de Revisión de Motores de ventilación

(Sistemas de Detección de CO)

Empresa: **CLIENTE S.A.**  
Edificio: **EDIFICIO SEPTIMO**

COD	Emplazamiento / Situación		Marca / Modelo	
0001	EDIFICIO Nº 6 - GARAJE		DURAN - 300D	
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Marca / Fabricante	Caudal
0001	GARAJE EDIFICIO Nº 6			
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Comprob. Marcha en Automatico		INCORRECTO	
0002	EDIFICIO Nº 8 - GARAJE		DURAN - 300D	
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Marca / Fabricante	Caudal
0001	GARAJE EDIFICIO Nº 8			
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Comprob. Marcha en Automatico		INCORRECTO	
0004	EDIFICIO Nº 10 - GARAJE		DURAN - 300D	
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Marca / Fabricante	Caudal
0001	GARAJE EDIFICIO Nº 10			
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Comprob. Marcha en Automatico		INCORRECTO	
0005	EDIFICIO Nº 12 - GARAJE		DURAN - 300D	
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Marca / Fabricante	Caudal
0001	GARAJE EDIFICIO Nº 12			
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Comprob. Marcha en Automatico		INCORRECTO	
0006	EDIFICIO Nº 18 - GARAJE		DURAN - 300D	
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Marca / Fabricante	Caudal
0001	GARAJE EDIFICIO Nº 18			
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Comprob. Marcha en Automatico		INCORRECTO	

Leyenda Resultado de la Verificación:

Reparar Urgente Muy Urgente

Total Nº de Centrales: 5

Total Nº de Motores Ventilación: 5