



Certificado de Revisión de los Sistemas de Detección / Extinción por Agua

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO PRIMERO**

Cód Cent	Convencional / Analógica	Situación	Trab.	Nº Zon.	Nº Laz.	Nº Mzo.	Nº Mma.	Nº Det.	Nº Pul.	Nº Sir.	Nº Elec	Nº Cor.
0001	Convencional	HALL EDIFICIO Nº 2	RV	19				19	12	8		
		Marca / Modelo	AGUILERA AE-F/8X									



Cod. Zona Descripción de la Zona

- 0001 TORREON
- 0002 PLANTA 5ª DCHA.
- 0003 PLANTA 5ª IZQDA
- 0004 PLANTA 5ª HALL
- 0005 PLANTA 4ª DCHA
- 0006 PLANTA 4ª IZQDA
- 0007 PLANTA 4ª HALL
- 0008 PLANTA 3ª DCHA
- 0009 PLANTA 3ª IZQDA
- 0010 PLANTA 3ª HALL
- 0011 PLANTA 2ª DCHA
- 0012 PLANTA 2ª IZQDA
- 0013 PLANTA 2ª HALL
- 0014 PLANTA 1ª DCHA
- 0015 PLANTA 1ª IZQDA
- 0016 PLANTA 1ª HALL
- 0017 PLANTA BAJA HALL
- 0018 PLANTA BAJA CONDUCTO
- 0019 CONTROL

Cód	Descripción Verificación de la Central	Resultado
101	Comprob. parada maquina aire acondicionado	CORRECTO
102	Comprobacion de alimentacion a central, directa y por bater.	CORRECTO
103	Correcta señalización, con alimentación y corte	CORRECTO
104	Verificación de tensiones de entrada / salida	CORRECTO
105	Verificación funciona. de todos los pilotos o leds	CORRECTO
106	Verificación de fusibles	CORRECTO
107	Comprob. provocando averías y alarma de fuego	CORRECTO
108	Comprob. de que las alarmas identifican las zonas	CORRECTO
109	Verifi. de señales remitidas a otros repetidores y sirenas	CORRECTO
110	Verificación de Situación, accesibilidad. y señalizacion.	CORRECTO
111	Comprob. maniobra apertura puertas automaticas/Exutorios	CORRECTO
112	Comprob. señal incendio CRA	CORRECTO
113	Comprobacion de lazo	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de los Elementos	Resultado
201	Corr. distrib. y adecu. al riesgo que prot.(detec)	CORRECTO
202	Desmontar 1 de cada zona, comp. señal en Central	CORRECTO
203	Activar un detector por zona	CORRECTO
204	Verificar encendido de lámparas remotas	CORRECTO
205	Verif. corre. situ., acces. y señal. (Puls/Ca/Si)	CORRECTO
206	Provocar alarma, y comp. señ. central	CORRECTO
207	Verif. situ. y func. con fuent. de sum. eléctrico	CORRECTO
208	Verificación elementos central sist detecc	CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación: R Reparar U Urgente M Muy Urgente

Total Nº de Centrales: 1