



Certificado de Revisión de Pulsadores de alarma

(Sistemas de Detección / Extinción por Agua)

Empresa: **CLIENTE S.A.**
Edificio: **EDIFICIO PRIMERO**

COD	Conven/Analog	SubCentral	Master	Emplazamiento / Situación	Marca / Modelo			
0001	Convencional			HALL EDIFICIO Nº 2	AGUILERA AE-F/8X			
	COD			Emplazamiento / Situación	RV	Zona	Lazo	M. Zon
0001				TORREON - 1 PULSADOR	■	0001		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0002				PLANTA 5ª DCHA - 1 PULSADOR	■	0002		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0003				PLANTA 5ª IZQDA - 1 PULSADOR	■	0003		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0004				PLANTA 4ª DCHA - 1 PULSADOR	■	0005		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0005				PLANTA 4ª IZQDA - 1 PULSADOR	■	0006		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0006				PLANTA 3ª DCHA - 1 PULSADOR	■	0008		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0007				PLANTA 3ª IZQDA - 1 PULSADOR	■	0009		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0008				PLANTA 2ª DCHA - 1 PULSADOR	■	0011		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0009				PLANTA 2ª IZQDA - 1 PULSADOR	■	0012		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0010				PLANTA 1ª DCHA - 1 PULSADOR	■	0014		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO
0011				PLANTA 1ª IZQDA - 1 PULSADOR	■	0015		
Cód	Descripción de la Verificación							Resultado
101	Estado General y Funcionamiento							CORRECTO
102	Señalización							CORRECTO

Cód	Descripción de la Verificación	Resultado
101	Estado General y Funcionamiento	CORRECTO
102	Señalización	CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación:

R Reparar **U** Urgente **M** Muy Urgente

Total Nº de Centrales : 1
Total Nº de Pulsadores: 12
