



# Certificado de Revisión de Rociadores

(Sistemas de Extinción por Agua)

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO SEXTO**

COD	Emplazamiento / Situación	Marca / Modelo	
0504	SOTANO -1 Y SOTANO -2 Y SALA BOMBAS	GLOBE	
RV	Tipo	P. Tarado	Zona
0001	SOTANO 1 Y SOTANO 2	■ MONTANTE	68 0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
202	Estado General	INCORRECTO <b>R</b>	
203	Funcionamiento	CORRECTO	
0505	CUARTO BASURA ZONA BAJA	GLOBE	
RV	Tipo	P. Tarado	Zona
0001	ZONA BAJA COMERCILA	■ COLGANTE	68 0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
202	Estado General	CORRECTO	
203	Funcionamiento	CORRECTO	
0002		■	
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
202	Estado General	CORRECTO	
203	Funcionamiento	CORRECTO	
0506	CUARTO BASURA ZONA MEDIA	GLOBE	
RV	Tipo	P. Tarado	Zona
0001	NIVEL MEDIO	■ COLGANTE	68 0001
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
202	Estado General	CORRECTO	
203	Funcionamiento	CORRECTO	

Leyenda Resultado de la Verificación:

**R** Reparar **U** Urgente **M** Muy Urgente

Total Nº de Centrales : 3

Total Nº de Rociadores: 4